

工 賃 表

2010年

オイル関係	
エンジンオイル交換	525
" ガード付	1050
オイルエレメント交換	525
ミッションオイル交換	2100
デフオイル交換	1050
ブレーキオイル交換	3150～
パワステオイル交換	3150
ATFオイル交換	8400～

足回り関係	
足回り交換	21000～
アライメント調整	12600
リヤ スタビライザー交換	3150～
ブッシュ交換 (箇所により)	3150～

エンジン関係	
エンジンOH	250000～
エンジン脱着	60000～
ヘッド・ヘッドガスケット交換	52500～
カムシャフト交換	52500～
タイミングベルト交換 OHC	26250
" DOHC	36750
燃料ポンプ交換	31500～
LLCクーラント交換	3150～
プラグ交換	525～

タイヤ関係	
組み換え	1050/1本
" チューブ付	1575/1本
バランス	1050/1本
" アルミ	1260/1本
チツソガス充填	2100/4本
ローテーション	2100/4本
パンク修理	2100/1ヶ所
廃タイヤ処理料	500/1本

ブレーキ関係	
フロントパッド交換	3150
リヤパッド交換	5250
リヤインナーシュー交換	10500
ブレーキエア抜き	3150
ブレーキホース交換	12600～
キャリパー交換	12600～
ローター交換	6300～

クラッチ交換 (MT脱着)	
4WD車	57750～
FF車	47250～
FR車	31500～
ACDエア抜き	10500

LSD組み付け	
4WDフロント トランスファータイプ	31500～
FF車	21000～
リヤデフ	31500～

ミッションOH	
4WD車	47250～
FF車	36750～

給排気関係	
エアエレメント交換	525～
エアークリーナー交換	5250～
マフラー交換	1割
フロントパイプ交換	5250～
EXマニフォールド交換	26250～
タービン交換	52500～
インタークーラー交換	21000～
IC パイピング取付	18900～
IC パイピング製作	94500～

コンピューター関係	
ECU現車合わせセッティング (フラッシュロムタイプ)	98000～
リセッティング	52500～
ECU脱着取付	

補強関係	
ロールバー取付 4点	42000～
1点追加につき	+10000
パット巻付	21000～
ロールバー補強	1ヶ所 15750～
タワーバー取付	2100～
スポット増し	予算により

その他	
エアコンガス充填	4200～
ベルト交換	5250～
シャフトブーツ交換	5250～
バッテリー交換	525～
電球交換	525～
フォグランプ取付	10500～
オーディオ取付	5250～
スピーカー取付	5250～
ナビゲーション取付	18900～
ウインドフィルム	車種により
ステアリング交換	2100～
シートベルト取付	3150～
クイックシフト取付	5250～
バッテリー充電	1500～

競技車両製作	ご相談下さい
各種加工・溶接	ご相談下さい
車検	
各種保険	

2010年3月1日
 ガレージCBスポーツ
 〒377-0203
 群馬県渋川市吹屋170-5
 TEL 0279-60-8555
 FAX 0279-60-8556
 Eメール cbsports@bay.wind.ne.jp